





Restauration de l'état écologique de l'eau à travers une bonne gouvernance : cas du COGELI en Itasy



COMITÉ DE GESTION DU LAC ITASY

Cas du Lac Itasy

Périmètre : 144 km.
Superficie : 677 km²
Altitude minimale : 1223 m
Altitude maximale : 1826 m
Communes limitrophes: 10



CAS DU LAC ITASY



Phénomène d'érosion sur brûlis



Pratiques agricoles non-maitrisées



Comblement du lac – Phénomène d'îlots flottants

CAS DU LAC ITASY



Pratiques traditionnelles d'assainissement



Déversoir du lac – Impacts de l'érosion et des pratiques illicites



Dobovato (étang rocher)

CONSTATS SUR LE LAC ITASY

Causes

Dépendance des agriculteurs à l'usage des produits chimiques

Pratique des DAL

Mauvaise gestion des eaux usées

Exploitation minière abusive

Pratique des feux/ défrichement

Etat

Pollution des cours d'eau et du lac

Comblement du lac

Effets

Diminution de la population piscicole du lac et disparition de certaines espèces

Baisse de l'attrait touristique

Prolifération des maladies: eau non potable et insalubre

Diminution de la production agricole : assèchement de la végétation et du sol

Enjeu

Perturbation du réseau hydro agricole

socio-économique, humaine et environnemental dans une perspective de durabilité

Réponse

Contrat lac et COGELI



Membres de l'AG du
COGELI

•CAS DU LAC ITASY